INCIDENT #59 · RÉSIDENCE DÉMO LOCALE

Fuite d’eau — bâtiment C

Résolu · Élevée

AVANCEMENT

Ouvert ✓ — En cours ✓ — 3 Résolu — 4 Clôturé

Informations

LOCALISATION	ÉCHÉANCE	SIGNALÉ PAR
Bâtiment C · rez-de-chaussée · local technique	16/11/2026	Camille Démo

CRÉÉ LE	MODIFIÉ LE
12/11/2026	18/11/2026

Description

Exemple de démonstration fictif. Une fuite sur le raccord de la colonne d’eau froide a été signalée dans le local technique du bâtiment C. Une flaque se forme au pied de la canalisation. Le conseil syndical sécurise la zone et organise une intervention de plomberie.

Historique 6

Camille Démo — 17/11/2026 à 12:00

Contrôle du conseil syndical après 24 heures : sol sec, aucun écoulement. Incident résolu. Coût final conforme au devis : 286 € TTC.

Camille Démo — 16/11/2026 à 11:10

Joint remplacé et raccord resserré. Remise en eau et contrôle d’étanchéité effectués. Aucune fuite constatée.

Camille Démo — 14/11/2026 à 10:30

Intervention programmée le 16 novembre à 9 h. Les résidents sont informés d’une coupure d’eau de 9 h à 10 h.

Camille Démo 13/11/2026 à 15:00

Devis DEMO-2026-041 validé : 286 € TTC, comprenant le déplacement, le remplacement du joint et les essais d'étanchéité.

Camille Démo 12/11/2026 à 11:15

Diagnostic de Plomberie des Tilleuls (entreprise fictive). Joint du raccord usé. Coupure temporaire de la colonne prévue pour la réparation.

Camille Démo 12/11/2026 à 09:20

Signalement reçu. Le conseil syndical constate la fuite, balise le sol humide et informe les résidents du bâtiment C.